


使用说明书

日东磁座钻机 A0-5575

(仅适用于一触式快装柄)



型 式		A0-5575	
使用電源		AC 220～240V～50/60 Hz	
電 氣 規 格	額定功率 (W)	1150	
	額定電流 (A)	5.4	
	無負荷回轉數 (rpm)	350 / 650	
	帶負荷回轉數 (rpm)	250 / 450	
磁石消費電力 (W)		50	
鑽 孔 能 力		孔徑	板厚
One-Touch 型式刀具 50L		17.5 to 55mm	9 to 75 mm
One-Touch 型式刀具 35L		17.5to 35 mm	9 to 35 mm
磁石最大磁力 N (kgf)		10,000 (1,020)	
磁石尺寸 (mm)		86 x 170	
重 量 (kg)		18	

単位換算: 1 daN = 1Kg 1 KN = 100kg 1 lbf = 0.44kg

一、日东便携式磁座钻机使用原则

危险

不可以天花板上使用本钻机

警告

- 切记不能连续使用使用本钻机**超过 5 小时**

长时间（**超过 5 小时**）使用本钻机，会使磁座过热起火。勿用手触摸磁座，当你停止工作时，应立即关闭磁座电源，并拔出电源插头。

- 切记不能连续开启电机钻孔**超过 30 分钟**

连续开启电机钻孔**超过 30 分钟**，会使电机过热着火，当你停止工作时，应立即关电源，并拔出电源插头。

- 仅可用于吸磁体金属表面

不能用于不吸磁的金属如铝、铜、不锈钢、合金等材料。

- 在墙壁上钻孔的注意事项

不能站立在机器下方，机器跌落会引起人身伤害。工作前要将冷却壶中的切削液倒出，改用手动式切削液灌注装置。

- 钻孔工作面的厚度不能低于 9mm

工件的厚度低于 9mm，会令磁吸力降低，解决办法是在工件底部加一块厚度大于 10mm 的铁板。

- 保持磁吸表面的干净

磁吸表面不洁有杂物会使吸力下降，工作要清扫干净。

- 不能将磁座放置于有孔洞的表面上

将磁座放置于有孔洞的表面上会使磁力减少。

- 使用铁链以策安全

为防止机器跌落，应使用铁链将机器栓住，以防跌落伤人。

- 要保证磁座的工作面为一平面

- 小心铁屑伤人

- 勿触摸钻芯

注意

- 一定要使用钻头顶针

顶针的规格按照说明书的指示来选用。

- 切勿使用发电电焊机的电源来驱动本机

- 使用单独的电源插座，不能于其他电器共用。

- 使用加长的电源线：

10 米 线径 1.25mm² 以上

20 米 线径 2.00mm² 以上

30 米 线径 3.50mm² 以上

二、日东便携式磁座钻机电气控制功能

1、过载保护功能

⚠ 警告 勿触摸钻头

当磁座开关打开时，主机侧面的指示灯显示绿色，随着钻孔负荷的增加指示灯会变色由绿色---橙色---红色。当切削阻力过大的指示灯会变成红色，钻机马达转速变慢直至停止

2、偏移检查功能

当磁座固定不牢产生偏移时，马达会停止，指示灯闪橙色光。要重新启动先关闭磁座按钮，等安置号机器后再重启磁座电钮，开机继续钻孔。

3、预防重启功能

工作中突然停电再恢复供电时，机器不会自行启动，需要重新按下启动按钮。

4、磁铁连锁功能

当磁铁未联通产生吸力时，指示灯会闪红光，马达停止旋转。如磁铁失效，请就近联系经销商修理

三、磁座钻机开机步骤

⚠ 警告 停机不用时立即切断电源并拔出电源插头















1、安装马达手柄

2、选取钻头



只能使用一触式快装柄钻头，为保证更好的钻孔效率和安全，请勿使用受损的钻头

3、安装钻头顶针

顶针选用按下表进行

CUTTER AND SUITABLE PILOT PIN (metric size)	
PILOT PIN	CUTTER
TK00596 PILOT PIN 0625 	Cutter Dia 12mm thru 17mm Plate thickness Max. 25mm H1-BROADCH One-Touch Type AUSTBROACH 
TJ12696 PILOT PIN 08025 (0825) 	Cutter Dia 17.5mm thru 50mm Plate thickness Max. 25mm H1-BROADCH One-Touch Type AUSTBROACH 
TK00694 PILOT PIN 0650 	Cutter Dia 12mm thru 18mm Plate thickness Max. 50mm H1-BROADCH One-Touch Type AUSTBROACH 
TJ16019 PILOT PIN 08050 (0850) 	Cutter Dia 19mm thru 50mm Plate thickness Max. 50mm H1-BROADCH One-Touch Type AUSTBROACH 
TJ15859 PILOT PIN 08035 	Cutter Dia 17.5mm thru 40mm Plate thickness Max. 35mm JETBROACH One-Touch Type 
TJ16019 PILOT PIN 08050 (0850) 	Cutter Dia 17.5mm thru 55mm Plate thickness Max. 50mm JETBROACH One-Touch Type 
TJ17436 PILOT PIN 08075 	Cutter Dia 17.5mm thru 55mm Plate thickness Max. 75mm JETBROACH One-Touch Type 
※(): SPECIAL ORDER	

- 4、安装钻头
- 5、选择工作速度

	Hi Speed 650min ⁻¹		Low Speed 350min ⁻¹
	JETBROACH φ 17.5~ φ 39 (φ 11/16"~ φ 1-9/16")		JETBROACH φ 40~ φ 55 (φ 1-5/8"~ φ 2-3/16")
	HIBROACH φ 12~ φ 19.5 (φ 9/16"~ φ 3/4")		HIBROACH φ 20~ φ 50 (φ 13/16"~ φ 1-3/8")

- 6、加注切削冷却液
- 7、根据需要更换进给手轮方向
- 8、接通电源

四、磁座钻机操作方法

⚠ 警告 请穿戴好防护用具

1、开机/停机

开机：打开磁座开关---打开马达启动按钮-----机器启动

停机：关闭马达开关按钮---关闭磁座按钮-----关闭机器

2、钻孔方法

划线打眼---清洁磁座接触面---对中（对眼）---接通磁铁吸力（指示灯亮）--控制切削液流出（用进给手轮下降钻头，顶针顶开切削液开关）---固定防屑罩---控制切削液---打开马达按钮---开始钻孔---结束钻孔操作。

⚠ 警告 不能大力压住手轮，否则会引起磁座移动，机体产生游移

注意：过载指示灯显示绿光或橙色光时，机器可正常工作，当显示红光时表示超载停机，开钻的前 2-3mm 要轻力。

3、钻长方形孔

按照从左到右的顺序

4、钻层叠的板材

板材要夹紧，每钻通一层就要将钻芯取走，再继续钻第二层。

翻译：联星机电行

TEL:0772-2115350 13617728972

网址：WWW.LANKSING.COM